

# 煤矿安全监管行政执法文书

## 行政处罚决定书

晋（宁）煤安罚〔2023〕23号

被处罚单位：山西宁武德盛煤业有限公司 地址：宁武县凤凰镇

违法事实：1.6月18日安全监控系统运行记录中测点为（028A10）的温度传感器出现ERO故障,未记录标注原因。2.502采区回风下山掘进工作面回风绕道安设的调节风门未安设语音报警装置。

以上事实第一条违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款；《煤矿安全规程》第四百九十二条第三款的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定的规定，决定对你单位作出处罚款人民币贰万元整（¥20,000.00元）的行政处罚。

第二条违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款；《煤矿安全规程》第五百零三条第四款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定，拟对你单位作出处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00元）的行政处罚。

针对以上两条违法事实，决定对你单位作出合并处罚人民币叁万元整（¥30,000.00元）的行政处罚。

接到本处罚决定书之日起 15 日内将罚款缴至 山西宁武农村商业银行股份有限公司，账户名称：宁武县财政局 账号：30710320111340 地址：山西宁武农村商业银行股份有限公司。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如果不服本决定，可在接到本决定书之日起 60 日内向 宁武县 人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 原平市 人民法院提起行政诉讼。复议、诉讼期间，不停止执行本决定。



备注：本文书一式三份，一份交银行，一份交被处罚单位（个人），一份存档。