

煤矿安全监管行政执法文书

行政处罚决定书

晋（宁）煤安罚〔2023〕20号

被处罚单位：大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司程家沟煤矿 地址：宁武县阳方口镇

违法事实：52603综采工作面皮带堆煤保护位置不当，跑偏保护和拉线急停保护失效。违反了《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第八项；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项的规定，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条的规定，决定对你单位作出责令停产整顿3日；罚款人民币壹佰万元整（¥1000,000.00元）的行政处罚。

52603综采工作面采煤机机载传感器未标校。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款；《煤矿安全规程》第四百九十二条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定，决定对你单位作出罚款人民币贰万元整（¥20,000.00元）的行政处罚。

针对以上两条违法事实，决定对你单位作出合并罚款人民币壹佰零贰万元整（¥1020,000.00元）的行政处罚。

接到本处罚决定书之日起 15 日内将罚款缴至 山西宁武农村商业银行股份有限公司，账户名称：宁武县财政局 账号：30710320111340 地址：山西宁武农村商业银行股份有限公司。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如果不服本决定，可在接到本决定书之日起 60 日内向 宁武县 人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 原平市 人民法院提起行政诉讼；复议、诉讼期间，不停止执行本决定。

宁武县应急管理局

2023年8月17日

备注：本文书一式三份，一份交银行，一份交被处罚单位（个人），一份存档。

煤矿安全监管行政执法文书

行政处罚决定书

晋（宁）煤安罚（2023）20-1号

被处罚单位（个人）：大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司程家沟煤矿矿长张年有

违法事实：52603综采工作面皮带堆煤保护位置不当，跑偏保护和拉线急停保护失效。违反了《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第八项；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项的规定，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条的规定，决定对你作出罚款人民币叁万元整（¥30,000.00元），记3分的行政处罚。

接到本处罚决定书之日起 15 日内将罚款缴至 山西宁武农村商业银行股份有限公司，账户名称：宁武县财政局 账号：30710320111340 地址：山西宁武农村商业银行股份有限公司。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如果不服本决定，可在接到本决定书之日起 60 日内向 宁武县 人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 原平市 人民法院提起行政诉讼；复议、诉讼期间，不停止执行本决定。



备注：本文书一式三份，一份交银行，一份交被处罚单位（个人），一份存档。